

# PROJEKT

## Tillsyn av badanläggningar

2016-09-14



**MILJÖSAMVERKAN**  
ÖSTRA SKARABORG

**BESÖKSADRESS**  
Hertig Johans torg 2  
Skövde

**TELEFON**  
0500-49 36 30

**FAX**  
0500-41 83 87

**E-POST**  
miljoskaraborg@skovde.se

**WEBBPLATS**  
www.miljoskaraborg.se



*Foto: Mostphotos, Michael Erhardsson*

## **Detta gjorde vi**

Under sommaren har vi gjort tillsyn vid 19 badanläggningar. Bland anläggningarna fanns både inom- och utomhusbad, mindre spa-anläggningar och badtunnor. Vi har särskilt fokuserat på hur anläggningarna förvarar och hanterar sina kemikalier. Dessutom kontrollerade vi bland annat att anläggningarna var rena, att rätt vattenprover tas och hur verksamheterna arbetar för att hålla en god vattenkvalitet. Vi har även informerat om hur de systematiskt kan förebygga miljö- och hälsorisker i sina verksamheter.

Vi har också inventerat vart vattnet avleds när anläggningarna tömmer sitt bassängvatten eller backspolar sina filter.

## **Resultat**

Personalen som arbetar i badanläggningarna har god kunskap om sina verksamheter. De allra flesta hade goda rutiner för hygien och rengöring. Vid ett antal av anläggningarna förvarades kemikalier felaktigt så att de riskerade att rinna ut i miljön vid eventuellt läckage, det vill säga att det saknades så kallad invallning. Flera av verksamheterna kommer att uppdatera sina säkerhetsdatablad eftersom dessa var gamla i flera fall. En del av anläggningarna hade bristande rutiner för rengöring.

Fem verksamheter tog inte de vattenprover som ska tas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad.

Inventeringen av vart vattnet avleds visar att vattnet från de flesta anläggningarna leds till spillvattennätet. I några fall släpps vattnet ut i naturen eller till dagvattennätet.

## **Vår uppföljning efter projektet**

Flera av verksamheterna åtog sig att förbättra förvaringen av sina kemikalier. Vi kommer att följa upp några anläggningar med större volymer som saknade invallning så att åtgärder görs. De anläggningar som inte tog rätt prover har meddelat att de kommer göra det fortsättningsvis.

Vi kommer att använda erfarenheten från tillsynsprojektet som underlag för att arbeta vidare med hanteringen av det vatten som släpps från anläggningarna.

## **Vad blev nyttan med projektet?**

Genom att kontrollera att badanläggningarna har bra rutiner kan vi hjälpa till att minska risken att badgäster utsätts för hälsorisker. Hälsobesvär som kan uppstå av bassängbad är exempelvis hudirritationer, illamående, kräkningar eller olika typer av infektioner.

I flera fall har vi fått verksamheterna att förbättra sin förvaring av kemikalier. Därigenom minskar risken att miljöfarliga kemikalier som till exempel klor, som är mycket giftigt för vattenlevande organismer, kommer ut i miljön.

## Fakta om projektet

<b>Namn:</b>	Tillsyn av badanläggningar
<b>Projektet pågick:</b>	23 juni–23 augusti
<b>Detta granskade vi:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vattenkvalitet och provtagning</li><li>• Driftjournal och avvikelser</li><li>• Städning och rengöring</li><li>• Hygien</li><li>• Underhåll</li></ul>
<b>Antal anläggningar:</b>	19
<b>Antal anläggningar utan avvikelser:</b>	16

## Bilaga

### Anläggningar som ingick i projektet

#### **Falköping**

Stenstorpsbadet

Flobybadet

Studio floating bassängbad

Odenbadet bassängbad

Nya bassjukhuset bassängbad

Gyllensvaans möbler, bassängbad

Kurorten Mösseberg bassängbad

#### **Hjo**

Guldkroksbadet

Spa for Hjo

#### **Karlsborg**

Molidens Sim- och idrottsanläggning

Bruksgården i Sätra

#### **Skövde**

Billingeus bassängbadsanläggningar

Arena Skövde Bassängbad

Nybobadet i Skövde

Tidanbadet

SKAS terapibassäng

Knistad Herrgård badtunnor

#### **Tibro**

Nybobadet i Tibro

Terapibadet



**MILJÖSAMVERKAN**  
ÖSTRA SKARABORG