

Projektrapport

Miljötillsyn hos fordonstvättar och drivmedelsstationer

2024-10-09



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS

Hertig Johans torg
541 83 Skövde

TELEFON

0500-49 36 30

E-POST

info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS

www.miljoskaraborg.se

Detta gjorde vi

Vi genomförde tillsyn på 75 verksamheter varav 53 fordonstvättar och 22 drivmedelsstationer. Av alla verksamheter var 39 U-verksamheter, alltså under anmälningspliktig nivå, och resterande 36 verksamheter var C-verksamheter, alltså anmälningspliktiga.

För fordonstvättarna använde vi Naturvårdsverkets nyligen fastställda checklista för tillsyn av fordonstvättar. För drivmedelsanläggningarna fokuserade vi på rapportering av farligt avfall, incidenthantering, cisternbesiktningar och oljeavskiljare.

Resultat

Användningen av den nationella checklistan har möjliggjort en likriktning av tillsynen över landet. Det är också tydligt vad som anses som avvikelser. Det medförde en ganska hög andel verksamheter med åtminstone en eller två avvikelser. De flesta är mindre avvikelser som till exempel avsaknad av vattenmätare eller mer svåråtgärdade som till exempel flera olika verksamheter kopplade till samma oljeavskiljare.

Det var 10 verksamheter med större avvikelser som vi kommer behöva följa upp på olika sätt. En verksamhet använde en tvättkemikalie med särskilt farliga egenskaper utan att ha anpassat verksamheten fullt ut för kemikalien. Ett par verksamheter hade stora brister i sin egenkontroll såsom utebliven 5-årskontroll eller 6-månaderskontroll av oljeavskiljaren.

Det var flera verksamheter som inte hade säkerställt att oljeavskiljarens avskiljande funktion var tillräcklig. Ett flertal verksamheter hade inte heller kunskap om ifall deras tvättkemikalier hade de egenskaper som krävs för att upprätthålla god avskiljning i oljeavskiljaren. Verksamheterna klarar oftast Naturvårdsverkets krav på utsläpp från fordonstvätt men överskrider utsläppsvärden från oljeavskiljaren, det vill säga att oljeavskiljaren belastas alltför hårt. Dessa verksamheter får genomföra utredningar om varför oljeavskiljaren inte klarar värdena.

Hanteringen av farligt avfall var generellt bra. Avvikelser gällande farligt avfall var generellt att verksamhetsutövarna inte hade koll på dokumentationen så att den kunde uppvisas under vårt besök. Vissa mindre verksamheter eller föreningar hade inte tagit till sig de nya reglerna gällande farligt avfall.

För drivmedelsverksamheterna såg det generellt bra ut. Cisternkontroller är utförda och oljeavskiljare eller motsvarande har verksamhetsutövarna koll på. Enligt oljeavskiljarstandarden kan dagvatten från spillzoner släppas till dagvatten om man kan rena vattnet ordentligt. Vi såg att en del verksamheter släpper ut vatten till dagvatten ändå.

Vår uppföljning efter projektet

De verksamheter som saknade dokumentation eller kunskap om verksamheten kommer att komplettera med det under hösten. De verksamheter som inte hade kontrollerat funktionen på oljeavskiljaren kommer att skicka in analysresultat efter provtagning när oljeavskiljaren belastas som mest, vilket blir under vintersäsongen. Några verksamheter får jobba vidare med sin egenkontroll, där återkommer vi under nästa år.

I övrigt sker mycket uppföljning vid nästa tillsyn.

Vad blev nyttan med projektet?

Vi deltog i en nationell tillsynskampanj med avseende på fordonstvättar som är en del av Naturvårdsverkets tillsynsstrategi. Användningen av den nationella checklistan har möjliggjort en likriktning av tillsynen i landet. Vi har dessutom kunnat dela med oss av våra erfarenheter till andra kommuner samtidigt som vi har fått hjälp och stöd med bedömningar i vår tur.

Nyttan med tillsynen inom projektet är framför allt att alla verksamheter ska begränsa sina utsläpp, på olika sätt, till reningsverk eller till dagvatten. Utsläpp av orenat fordonstvättvatten kan försämra reningsresultat i reningsverken. Det kan innebära såväl högre utsläpp till recipient som försämrade slamkvalitet. Utsläpp till dagvatten är en stor källa till oljeföroreningar i vattendrag, sjöar och hav.

Fakta om projektet

Namn:	Miljöskydd CU 2024 sprint 4. Fordonstvättar och drivmedel
Projektet pågick:	6 maj till 12 juli 2024
Detta granskade vi:	<ul style="list-style-type: none">• Fordonstvättar• Farligt avfall• Drivmedelscisterner• Oljeavskiljare
Antal anläggningar:	75
Antal anläggningar utan avvikelser:	23

Bilaga. Anläggningar som ingick i projektet

Falköping

BS Verkstäder AB
Carlsson och Persson Skogstjänst AB
Circle K Hotellplan Falköping,
fordonstvätt
Falköping AutoClean Center
Falköpings kyltransporter AB
Finnvedens Lastvagnar i Falköping
Heifos 7-52 Biltvätt AB
Lindströms bil Falköping
Nobina depå Falköping
Odensbergs mekaniska verkstad
OKQ8 Falköping
Oljeshejkerna Johnsson Aktiebolag
Preem AB Såifa dieselanläggning
Preem AB Såifa dieselanläggning
Qstar Floby
Rasta Falköping
Rasta Falköping, fordonstvätt
Räddningstjänsten (BTL)
St1 Sverige AB, Bergkristallen 1
St1 Sverige AB, Civilekonomen 1
St1 Sverige AB, Linjalen 1

Hjo

Autotvätten
Centralen fastighet och handel i Hjo AB
Femettans Bilservice AB
Hjo Brandstation
Macken i Hjo AB
PS Energi Hjo
St1 Sverige AB

Karlsborg

Ambulansstation
Bilomarin tvätt
Båtmack vid Göta kanal
Fordonstvätt Strandpirens Marina
Karlsborgs brandstation
Karlsborgs Energi AB
Karlsborgs kommun, gata/park förråd
OKQ8 Norra vägen 1
Qstar Mölltorp

Skövde

AutoSpa Koppargränd
AutoSpa Norregårdsvägen
Axima i Skövde AB
Bilvårdsspecialisten i Skövde
Brandt bil i Skövde

Brandt Fordon AB, Skövde
Circle K Hallenbergstrondellen
Circle K Rydsrondellen
Finnvedens Lastvagnar i Skövde
Gunnars Maskiner AB, Skövde
HSB Dälderna Spolplatta Aspvägen
HSB Dälderna Spolplatta Poppelvägen 2
HSB Dälderna Spolplatta Poppelvägen 6
HSB Tvätthall Fjärilen
HSB Tvätthall Vallsängen
Lantmännen Maskin
Lastbilstvätten i Skövde
Lindströms Bil
MK Skövde Bilvård
Nobina depå
OKQ8 Skövde
Preem AB Såifa, Mariesjö 8
Preem Bangårdsgatan Skövde, fordonstvätt
Qstar Väring
Shell, Falköpingsvägen 1
Skövde Brandstation
Skövde kommunverkstad
St1 Biogas, fordonsgasstation Skövde
St1 Sverige AB, Hammaren 1
St1 Sverige AB, Skövde 4:161
S:ta Birgittas kyrkogårds spolhall
XR Miljöhantering Spolhall
Östermalms Biltvätt

Tibro

Macken i Tibro
Qstar Tibro
Shell TruckDiesel Fågelviksleden
Snabbtvätten i Tibro
St1 Sverige AB, Sågen 3
Tibro brandstation